노루페인트 표준시방서
개정일 : 2024.01.02

도 장 시 방 서

[수용성 크린탄]

도장시방서 [수용성 크린탄]

NOROO

▣ 개 요

본 도료는 수성 우레탄 노출형 방수재로, 동절의 혹한과 하절의 혹서에도 효과적인 방수성능을 유지하도록 유연한 탄성과 특히 콘크리트 소지에 뛰어난 부착력을 부여하는 우레탄-아크릭 수분산형 수용성 바인더를 주체로 한 아크릴 고무계 방수용 도료이다. ㈜노루페인트 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

▣ 적용범위

⦿ 각종 건축물 옥상 바닥 및 노출형 방수

⦿ 건축 프로젝트 설계도면에 따름

▣ 제품구성

구 분	제 품 명	도막두께	도장횟수	도장방법	색 상
하 도	수용성 크린탄 하도	40 ㎛	1	B,R,S	투 명
중 도	수용성 크린탄 중도	1~1.5mm	2~3	B,R	지정색
상 도	수용성 크린탄 상도	50 ㎛	1	B,R,S	지정색

※ *B-Brush, R-Roller, S-Spray*

▣ 표면처리

✓ 소지 표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물질 완전히 제거

✓ 소지 표면은 충분히 양생 되어야 한다. (20℃ 기준 28 일 이상 양생)

✓ 적합한 소지의 pH 값은 9.5 이하이며, 함수율 6% 이하여야 한다.

✓ 콘크리트 표면에 생성된 레이턴스, 부실한 시멘트층, 모래, 먼지, 유분 등 기타 오염물질은 깨끗이 제거한다.

✓ 콘크리트 강화제로 처리된 면에는 사전 부착성을 확인한 후 도장한다.

✓ 소지 표면의 틈새나 홈은 슈퍼탄성씰 NC-1500 으로 메꿈작업을 실시하고, 표면 조정 후 도장한다.

✓ 벽면과 바닥이 접히는 직각면의 가장자리 부위는 V-cutting 하여 홈을 만들어준 후 슈퍼탄성씰 NC-1500 으로 메꿈작업을 실시한다. 우레탄 씰란트를 중도 작업 전에 넣어줌으로써 중도재의 들뜸현상을 방지할 수 있다.

✓ 에어벤트(Air Vent) 설치 시 콘크리트 내부에 함유된 수분은 우레탄 방수재의 도막을 밀어내어 외관 및 부착불량의 원인이 된다. 따라서 에어벤트를 설치하여 콘크리트 층 내부의 수분을 외부로 배출할 수 있도록 해주어야한다.

✓ 크랙이 심한 부위의 경우 혹은 신축 줄눈은 V-cutting 후 백업재(Back-up)를 넣고 하도도장 후 탄성씰로 충진하여 적절한 표면조정 후 본도장을 실시한다.

▣ 도장방법

1. 하 도

(1) 표면처리를 모두 완료한 후, 수용성 크린탄 하도의 주제, 경화제를 중량비 2:1로 정확하게 혼합하여 교반한 다음 붓, 롤러, 스프레이로 건조도막두께 40㎛정도 되게끔 1회 도장한다.

(2) 이 때, 소지에 도료가 고이지 않고 누락부위 없이 골고루 흡수되도록 균일하게 도장하며, 소지의 흡수가 심한 부위는 추가로 1회 더 도장한다.

(3) 후속도장 전 하도를 충분히 건조시켜야 한다. 하도의 건조가 불충분한 상태에서 후속도장을 할 경우, 도막의 기포 및 들뜸이 발생할 수 있다.

(4) 하도 도장 후 최대 재도장 가능시간이 경과된 경우에는 중상도와의 층간 부착성을 위해 하도를 얇게 추가 도장한다.

2. 중 도

(1) 하도 도장 후 20℃ 기준 최소 12시간 이상 경과 후, 최대 5일 이내에 하도 위의 모든 오염물질을 제거한 후 수용성 크린탄 중도의 0.5mm 에 대한 소요량을 정확하게 계산하여 바닥에 부은다음 롤러를 이용하여 얇게 1차 스크래핑을 실시한다.

(2) 수포가 없고 평활하고 매끈한 도막을 형성하기 위해 중도재를 2회에 나누어 스크래핑, 2차 본도장을 실시하여야 한다.

(3) 중도 본도장은 수용성 크린탄 중도 1차 스크래핑 작업 후 20℃ 기준 최소 12시간, 최대 5일 이내에 도장하여야 하며, 도장면적 및 도막두께 0.5~1mm 에 대한 소요량을 정확히 계산하여 최종 도막두께 1~1.5mm 가 되게끔 스크래핑 공정과 같은 방법으로 본도장을 실시한다.

(4) 옥외 작업 시 하절기 폭염 (28℃ 이상의 기온) 하에서는 표면 속건으로 인해 부풀음 현상이 발생하기 쉬우므로 작업을 피해야 하며, 여름철 시공 시에는 소지온도가 저하되는 오후 4시 이후에 작업한다.

3. 상 도

(1) 중도 도장 후 20℃ 기준 최소 12시간 이상 경과 후, 최대 5일 이내에 중도 도막 위의 모든 오염물질을 제거한 후 수용성 크린탄 상도의 주제와 경화제를 무게비 3.7:1로 충분히 혼합하여 건조도막두께 50㎛이 되도록 붓, 롤러, 스프레이를 사용하여 1회 도장한다.

(2) 필요 시 상수도물을 이용하여 부피비 10% 이내로 희석하여 도장한다.

(3) 상도 2회 도장 시 재도장 간격은 20℃ 기준 최소 18시간, 최대 3일 이내에 도장한다.

▣ 도장 시 주의사항

1. 5℃ 이하에서 도장 시 균일한 도막을 얻을 수 없고, 건조 중 균열이 발생하기 쉬우므로 도장작업을 금한다.
2. 우천 시, 혹은 습도가 높은 환경(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하), 기온이 높은 날(40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금한다.
3. 과희석을 할 경우 외관, 은폐 불량, 이색 및 부착 불량이 발생할 수 있으므로 과다한 희석은 피해야 한다.
4. 습기가 많은 소지에는 부착성이 떨어지므로 도장부위가 완전 건조된 후에 도장해야 한다.
5. 모서리 등에 붓으로 새김질 한 면과 롤러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 새김질시 동일 LOT의

제품으로 작업하여야 하며, 가능한 희석하지 않고 새김질을 먼저 하여야 색상 차이를 줄일 수 있다.

6. 염가의 제품이 도장되어 있는 구도막이나, 구도막의 노화가 극심한 상태에서 소지의 표면처리가 불충분하면 본 도료는 박리 현상이 일어날 수 있으므로 유의한다.
7. 고강도 콘크리트(PC패널 및 강화콘크리트류)는 표면이 치밀하거나 매끄럽게 가공된 소지로, 도료의 표면 침투를 저해하여 부착불량이 발생해 도막 박리 및 부분 크랙의 원인이 되므로, 적합한 하도처리 후 부착성 확인이 필요하다.
8. 하도는 한꺼번에 과도막 도장 시 도막 경도 저하 등 문제가 발생하므로 주의한다.
9. 하도의 침투가 어려운 바탕면은 표면에 도막이 두껍게 형성되므로 침투가 용이하도록 100% 이상 희석 도장하여 바탕면에 하도의 도막이 형성되지 않게 해준다.
10. 피도면의 기공을 채워주기 위해서는 하도 도장이 필수적이며, 하도 도장을 해줌으로써 피도면의 기공들로 인해 발생되는 기포와 크래터링 현상을 방지한다. 따라서 하도 도장은 누락되는 부위가 없도록 균일하게 골고루 도장한다.
11. 배수구는 배수관 주변에서 수분의 유입이 많으므로 씰란트로 주의 깊게 방수처리를 한 후 후속도장을 하여야 한다.
12. 수용성 크린탄 중도의 경우 무희석 제품으로 희석을 절대 금하며, 과도막 도장 시 건조불량이 발생하므로 반드시 지정 도막두께를 준수하여야 한다,
13. 수용성 크린탄 상도는 희석비율을 반드시 준수하여야 하며, 구간별 희석비율이 상이할 시 광택차이 및 색상차이가 발생할 수 있으므로 희석이 필요할 시 전 구간의 희석비율을 동일하게 설정하여 도장하여야 한다.
14. 무용제 도료를 도장하면서 용기 벽면에 잔량의 도료를 사용하기 위하여 용기를 소지에 엎어놓는 경우, 용기 벽면의 도료는 미교반되어 경화불량이 발생할 가능성이 많으므로 다음 교반하는 도료에 투입하여 사용한다.
15. 2액형 타입의 경우 가사시간을 반드시 준수하여야 하며 각 제품에 대한 가사시간은 아래와 같다.

구 분	가사시간 (20℃)
수용성 크린탄 하도	1.5시간
수용성 크린탄 상도	2시간

16. 채도가 높은 색상의 경우 도장기구 간 이색이 발생할 수 있으므로, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업을 진행하고, 이상이 있을 시 동일한 도장기구를 사용하여 도장한다.
17. 사용 전 도료를 충분히 교반하여 균일하게 한 후 사용하여야 한다.
18. 마지막 도장 후 충분한 성능은 20℃ 기준 7일 후 발휘된다.

▣ 취급 시 주의사항

1. 용도 이외의 사용을 금지한다. (냄새맡기, 연료 등으로 사용 금지)
2. 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)에 보관하고 용기는 반드시 밀폐시킨 후 주입구가 상단을 향하도록 보관하여야 한다.
3. 운반 및 취급 시 제품손상 또는 부상 발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하여야 한다.
4. 섭취했을 경우 반드시 전문의의 진단을 받아야 한다. 전문의 진단 시 물질안전보건자료를 참조한다.
5. 증기흡입, 피부 접촉 시 두통, 피부염 등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보

호안경 등)를 착용 후 작업하여야 한다.

6. 기타 자세한 사항은 노루페인트 소비자문화센터로 문의하거나, 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조한다.